



استاندارد ملی ایران
۱۲۰۹
تجدیدنظر دوم
۱۳۹۹



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

INSO
1209
2nd.Revision
2020

Modification of
ISO 2137:2020

فرآورده‌های نفتی و روان‌کننده‌ها-
اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس‌های
روان‌کننده و پترولاتوم

Petroleum products and lubricants-
Determination of cone penetration of
lubricating greases and petrolatum

ICS:75.100;75.140

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فرآورده‌های نفتی و روان‌کننده‌ها - اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس‌های روان‌کننده و پترولاتوم»

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد

قلی‌پور زنجانی، نوشین
(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالای صادراتی و وارداتی اداره کل
استاندارد استان مازندران

گرگانی فیروزجائی، فرج‌اله
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی استان مازندران

آراسته‌منش، شهاب
(دکتری شیمی پلیمر)

کارشناس امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
مازندران

آقا‌گلزار، غلامرضا
(کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)

مدیر فرمولاسیون و کنترل کیفیت شرکت پالایش شمال

آهنگر کانی، جمال
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان فریدونکنار

اکبری، سعید
(کارشناسی ارشد شیمی دریا)

کارشناس استاندارد

حسینی، میرمسعود
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

کارشناس آزمایشگاه شرکت تولیدی خزر کاوه گستر مروارید

درویش عمران، فائزه
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

کارشناس

راضی اسرمی، میلاد
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نفت)

کارشناس اداره کل استاندارد استان مازندران

سلیمی، مصطفی
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

مدیر فنی آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی پارس لیان اروند تهران

مشايخی، مسلم

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

بازرس کار مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری

ملاتبار فیروزجائی، سمیه

(کارشناسی شیمی محض)

رئیس اداره آزمایشگاه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی

نادری، میثم

منطقه ساری

(کارشناسی مهندسی شیمی)

کارشناس آزمایشگاه همکار شرکت صدفریز ساری

ناصری، مطهره

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

ویراستار:

کارشناس دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و

معدندار، ولی الله

محیط زیست سازمان ملی استاندارد

(کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ اصول آزمون
۴	۵ طبقه‌بندی‌ها، روش‌ها و گستره
۵	۶ وسائل
۱۵	۷ نمونه‌برداری
۱۶	۸ روش‌های اندازه‌گیری نفوذ مخروط درگریس روان‌کننده - روش‌های مخروط با اندازه کامل
۲۱	۹ روش‌های اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس روان‌کننده - روش‌های مخروط با اندازه ۱/۲ و ۱/۴
۲۳	۱۰ روش اندازه‌گیری نفوذ مخروط در پترولاتوم
۲۴	۱۱ محاسبه
۲۶	۱۲ بیان نتایج
۲۶	۱۳ دقت
۲۷	۱۴ گزارش آزمون
۲۸	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع
۲۹	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «فرآورده‌های نفتی و روان‌کننده‌ها- اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس‌های روان‌کننده و پترولاتم» که نخستین بار در سال ۱۳۵۳ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در صد و هشتاد و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۹: سال ۱۳۹۲ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «ترجمه تغییر یافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

ISO 2137: 2020, Petroleum products and Lubricants – Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum

فرآوردهای نفتی و روان‌کننده‌ها - اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس‌های روان‌کننده و پترولاتوم

هشدار - در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های اندازه‌گیری تجربی قوام گریس‌های روان‌کننده و پترولاتوم^۱ با استفاده از نفوذ مخروط استاندارد است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین‌ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 23572, Petroleum products – Lubricating greases – Sampling of greases

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند.^۲

۱-۳

نفوذ

penetration

1 - Petrolatum

2 - اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های www.iso.org/obp و www.electropedia.org/ قابل دسترس است.

عمقی که جسم استاندارد، مخروط یا سوزن تحت شرایط استاندارد دما، زمان، بار و غیره در آزمونه^۱ نفوذ می‌کند.

۲-۳

نفوذ مخروط

cone penetration

فاصله‌ای که مخروط استاندارد شده تحت شرایط استاندارد بار، زمان و دما در آزمونه نفوذ می‌کند. یادآوری - نفوذ مخروط بر حسب mm ۰/۱ بیان می‌شود.

۳-۳

کار بر روی گریس

working

عمل برشی ضربه‌زن گریس.

۴-۳

نفوذ نمونه کارنکرده

unworked penetration

نفوذ مخروط در آزمونه (زیربند ۳-۳) که در انتقال از ظرف اصلی نمونه به ظرف ضربه‌زن گریس، دارای حداقل به هم خوردگی است.

۵-۳

نفوذ نمونه کارکرده

worked penetration

نفوذ مخروط (زیربند ۲-۳) در آزمونه پس از این‌که در معرض تعداد ضربات مشخص در دستگاه ضربه‌زن قرار می‌گیرد.

۶-۳

نفوذ نمونه کارکرده به مدت طولانی

prolonged worked penetration

1- Test portion

نفوذ مخروط (زیربند ۳-۲) در آزمونهای که در معرض ضربات بیش از تعداد مشخص در نفوذ نمونه کارکرده (زیربند ۳-۴) قرار می‌گیرد.

۷-۳

نفوذ بلوك

block penetration

نفوذ مخروط (زیربند ۳-۲) اندازه‌گیری شده از آزمونهای که به اندازه کافی سفت است تا شکل خود را بدون ظرف حفظ کند.

۴ اصول آزمون

مخروط دستگاه نفوذسنج در گریس روان‌کننده با دمای 25°C رها و پس از ۵ ثانیه، مقدار نفوذ مخروط اندازه‌گیری می‌شود.

سه اندازه‌گیری باید انجام شود و مقدار میانگین باید به عنوان نتیجه گزارش شود.
نفوذهای نمونه کار نکرده با انتقال آزمونهای با حداقل به هم خوردنگی به ظرف مناسب آزمون، اندازه‌گیری می‌شوند.

نفوذهای نمونه کارکرده فوراً پس از کار روی آزمونه به تعداد ۶۰ ضربه رفت و برگشتی در یک دستگاه ضربهزن استاندارد، اندازه‌گیری می‌شوند.

نفوذهای نمونه کارکرده به مدت طولانی از آزمونهای کارکرده با بیش از ۶۰ ضربه رفت و برگشتی اندازه‌گیری می‌شوند.

نفوذهای بلوك روی سطح تازه تهیه شده از برش مکعبی بلوك گریس با استفاده از یک برش‌دهنده استاندارد، اندازه‌گیری می‌شوند.

برای تعیین نفوذ مخروط در پترولاتوم، ابتدا مراحل ذوب و خنک کردن آزمایه^۱ تحت شرایط مشخص انجام می‌شود و سپس نفوذ طبق روش گریس روان‌کننده تعیین می‌شود.

1 - Test sample

۵ طبقه‌بندی‌ها، روش‌ها و گستره

مؤسسه ملی گریس روان‌کننده (NLGI)^۱ گریس‌ها را براساس قوام آن‌ها بعد از اعمال ۶۰ ضربه طبقه‌بندی می‌کند. طبقه‌بندی شامل نه نمره یا درجه قوام است که هر درجه، مربوط به گستره نفوذ نمونه کارکرد طبق جدول ۱ است. طبقه‌بندی مؤسسه ملی گریس روان‌کننده در استانداردهای ISO 6743-99 و ISO 12924 ارائه شده است.

جدول ۱- طبقه‌بندی NLGI گریس‌های روان‌کننده

NLGI درجه قوام	گستره نفوذ نمونه کارکرد در ۲۵°C
سه صفر	۴۴۵ - ۴۷۵
دو صفر	۴۰۰ - ۴۳۰
صفر	۳۵۵ - ۳۸۵
یک	۳۱۰ - ۳۴۰
دو	۲۶۵ - ۲۹۵
سه	۲۲۰ - ۲۵۰
چهار	۱۷۵ - ۲۰۵
پنج	۱۳۰ - ۱۶۰
شش	۸۵ - ۱۱۵

در بند ۸، چهار روش مشخص برای تعیین قوام گریس روان‌کننده با اندازه‌گیری نفوذ مخروط با اندازه کامل ذکر شده است. این روش‌ها شامل اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارکرد، نمونه کارکرد، نمونه کارکرد به مدت طولانی و نمونه بلوك می‌باشند. با این روش‌ها، نفوذ را می‌توان تا ۵۰۰ واحد اندازه‌گیری کرد.

در بند ۹، روش‌های تعیین قوام گریس‌های روان‌کننده با مقدار کم و با استفاده از مخروط‌های با اندازه ۱/۲ یا ۱/۴ نسبت به مخروط‌های مورد استفاده در بند ۸ را در بر می‌گیرد. این روش‌ها برای گریس‌های دارای نفوذ ۱۷۵ تا ۳۸۵ واحد با استفاده از مخروط با اندازه کامل قابل اجرا هستند و فقط زمانی درنظر گرفته می‌شوند که مقدار آزمایه، مانع از کاربرد مخروط‌های ذکر شده در بند ۸ شود. این روش‌ها، جایگزین تعیین نفوذ مخروط با اندازه کامل (که در بند ۸ شرح داده شده است) نمی‌گردند. اگرچه در بند ۲-۱۰، روشی برای تبدیل نفوذ مخروط‌ها با اندازه ۱/۲ و ۱/۴ به نفوذ مخروط با اندازه کامل ذکر شده است. به خاطر محدودیت‌ها و دقت پایین استفاده از مخروط‌های با اندازه ۱/۴ به زیربند ۱-۹ مراجعه شود.


یادآوری ۱- مقدار نفوذ نمونه کارکرد معمولاً به اندازه مقدار نفوذ نمونه کارکرد، نشان دهنده قوام گریس مورد استفاده نمی‌باشد و معمولاً اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارکرد ترجیح داده می‌شود.

یادآوری ۲ - مقدار نفوذ گریس‌های بلوك، مربوط به فرآوردهایی است که به قدر کافی سفت هستند تا شکل خود را حفظ کنند. این گریس‌ها عموماً دارای نفوذ کمتر از ۸۵ واحد هستند.

در بند ۱۰، روشی برای تعیین قوام فرآوردهای نفتی با نفوذ تا ۳۰۰ واحد، با استفاده از مخروط‌هایی با اندازه کامل ذکر شده است. این روش را می‌توان برای ارزیابی قوام مواد خام^۱ نیز به کار برد.

۶ وسائل

۱-۶ نفوذسنج، مشابه شکل ۱، قادر به اندازه‌گیری میزان نفوذ مخروط یک ماده بر حسب 0.1 mm شکل ۱ مجموعه ترکیبی را نشان می‌دهد و عموماً امکان جابجایی عمود مجموعه مخروط یا صفحه وجود دارد.



راهنمای:

۱ وسیله هم مرکزساز

شکل ۱- نفوذسنج

مجموعه ترکیبی مخروط، یا میز نفوذسنج باید طوری تنظیم شوند که نوک مخروط با سطح تراز ماده در تماس باشد و نمایشگر، عدد صفر را نشان دهد. وقتی مخروط رها می‌شود، باید بدون اصطکاک قابل ملاحظه‌ای حداقل 62 mm سقوط کند. نوک مخروط باید به ته ظرف نمونه برخورد کند. برای نگهداشتن محور مخروط در موقعیت عمودی، دستگاه باید مجهز به پیچ‌های تراز و تراز آبی باشد.

1 - Slack waxes

اندازه‌گیری عمق نفوذ را می‌توان با استفاده از وسایل مکانیکی (نشانگر مکانیکی) یا وسایل الکترونیکی (نشانگر الکترونیکی) انجام داد.

۲-۶ مخروطها

۱-۲-۶ مخروط با اندازه کامل، شامل یک بدنه مخروطی از جنس منیزیم یا دیگر مواد مناسب با نوک قابل جداشدن و فولاد سخت است.

ابعاد و رواداری‌ها باید طبق شکل ۲ باشند. جرم کل مخروط باید $g (102,50 \pm 0,05)$ و جرم ملحقات متحرک آن $g (47,50 \pm 0,05)$ باشد. ملحقات شامل یک محور محکم با یک بست در انتهای بالایی و وسیله مناسبی در انتهای پایینی برای درگیرشدن مخروط می‌باشد. ساختار داخلی را می‌توان برای دستیابی به جرم مشخص تغییر داد، مشروط بر این‌که طرح کلی و توزیع جرم تغییر نکند. سطح خارجی باید با پرداخت بسیار نرم صیقل داده شود.


برای مقادیر نفوذ تا ۴۰۰ واحد، می‌توان از مخروط انتخابی طبق شکل ۳ استفاده کرد. برای این مخروط جرم کل باید $g (102,50 \pm 0,05)$ ، و جرم کل ملحقات متحرک باید $g (47,50 \pm 0,05)$ باشد.

۲-۲-۶ مخروط با اندازه $1/2$ و محور، ساخته شده از جنس فولاد، فولاد ضدزنگ یا برنج با نوک فولادی سخت با سختی معادل (45 تا 50) راکول C^۱ و مطابق ابعاد و رواداری‌های نشان داده شده در شکل ۴.

محور باید از جنس فولاد ضدزنگ باشد. جرم کل مخروط و ملحقات متحرک آن باید $g (37,50 \pm 0,05)$ باشد. جرم مخروط باید $g (22,50 \pm 0,25)$ باشد. جرم ملحقات متحرک باید $g (15,00 \pm 0,25)$ باشد.

۳-۲-۶ مخروط با اندازه $1/4$ و محور، شامل بدنه مخروطی ساخته شده از جنس پلاستیک یا دیگر مواد با چگالی کم با نوک فولادی سخت با سختی معادل (45 تا 50) راکول C و مطابق ابعاد و رواداری‌های نشان داده شده در شکل ۵.


محور باید از جنس آلیاژ منیزیم ساخته شده باشد. جرم کل مخروط و ملحقات متحرک آن $g (9,380 \pm 0,025)$ باشد. جرم کل مخروط و ملحقات متحرک آن را می‌توان با افزودن ساقمه کوچکی به حفره محور تنظیم کرد.



راهنمای:

منیزیم با دیگر مواد مناسب.	b	سطح صاف و صیقلی	۱
قطر Ø حداکثر ۴، محکم.	c	نونک فولادی سخت	۲
بدون انحنای.	d	محور فولادی ضدزنگ - محکم پرس شده	۳
		لبه‌ها را گرد نکنید.	a

شکل ۲ - مخروط نفوذسنجد - اندازه کامل




برنج یا فولاد مقاوم در برابر خوردگی.
بدون انحنا.
قطر Ø حداقل ۴، محکم.
تا رسیدن به جرم موردنظر، بتراشید.

c
d
e
f

راهنمای:
۱ نوک فولادی سخت
۲ سطح صاف و صیقلی
۳ همه لبه‌های تیز را صاف کنید.
۴ فولاد ضدزنگ.

شکل ۳ - مخروط نفوذسنج - مخروط انتخابی




راهنمای:

این سطح را تا رسیدن به جرم مشخص بترانشید.
همه سطوح خارجی را صیقلی کنید.

a
b

گوشه تیز ۱
نوک فولادی سخت ۲

شكل ۴- مخروط با اندازه ۱/۲



راهنما:

۱ نوک فولادی سخت شده - زاویه $30^\circ \pm 30'$

شکل ۵- مخروط با اندازه ۱/۴

۳-۶ ضربه‌زن‌های گریس

۶-۳-۶ ضربه‌زن گریس با اندازه کامل، مطابق با ابعاد شکل ۶

اندازه قسمت‌هایی که ابعاد آن‌ها مشخص نشده‌اند مهم نیستند و می‌توان طبق الزامات اختصاصی آن‌ها را تغییر داد. به منظور بستن سرپوش و محکم کردن ضربه‌زن می‌توان روش‌های دیگری را به کار برد. ضربه‌زن گریس را می‌توان برای کاربرد دستی یا مکانیکی ساخت. طراحی باید به گونه‌ای باشد که سرعت کار 60 ± 10 ضربه در دقیقه و با عمق فروبری حداقل 63 mm باشد. یک دماسنچ مناسب و استاندارددشده در دمای 25°C نیز باید برای داخل کردن در شیر تخلیه تهیه شود.

۲-۳-۶ ضربه‌زن گریس با اندازه ۱/۲، مطابق با ابعاد شکل ۷، از جنس فولاد ضدزنگ و با ظرفیت $.50\text{ ml}$

به منظور بستن سرپوش و محکم کردن ضربهزن روش‌های دیگری را می‌توان به کار برد. ضربهزن گریس را می‌توان برای کاربرد دستی یا مکانیکی ساخت. طراحی باید به گونه‌ای باشد که سرعت آن 60 ± 10 ضربه در دقیقه با عمق فروبری حداقل ۳۵ mm باشد.

۳-۶ ضربهزن گریس با اندازه ۱/۴، از جنس فولاد ضدزنگ مطابق با ابعاد شکل ۸.

به منظور بستن سرپوش و محکم کردن ضربهزن روش‌های دیگری را می‌توان به کار برد. ضربهزن گریس را می‌توان برای کاربرد دستی یا مکانیکی ساخت. طراحی باید به گونه‌ای باشد که سرعت آن 60 ± 10 ضربه در دقیقه با عمق فروبری حداقل ۱۴ mm باشد.

۴-۳ حلقه سرریز (انتخابی)، مطابق با شکل ۶

این قسمت برای برگرداندن گریس بیرون‌زده، به ظرف ضربهزن گریس مناسب است. حلقه سرریز باید ضمن اندازه‌گیری نفوذ، حداقل به اندازه ۱۳ mm زیر دیواره ظرف قرار گیرد. دیوارهای به ارتفاع ۱۳ mm مناسب است.

۴-۶ برش‌دهنده گریس، دارای یک تیغه تیز محکم تراشیده شده، لزوماً طبق شکل ۹.

تیغه باید طبق شکل ۹ صاف و تیز باشد. هر دو سطح را تا ضخامت ۱,۲ mm سمباده بزنید. لبه پایین‌تر را نیز سمباده بزنید. برای عملکرد بهینه، نگهدارنده میز چوبی باید عمود بر تیغه باشد.

۵-۶ حمام‌ها یا اتاق آزمون با دمای ثابت، قابل تنظیم در دمای $25^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ و قادر به نگهداشتن مجموعه ضربهزن گریس.

اگر حمام برای آزمون نفوذ نمونه کارنکرده به کار می‌رود، باید وسیله‌ای برای محافظت سطح گریس در برابر آب تهیه شود. همچنین باید یک سرپوش برای نگهداشتن دمای هوای بالای نمونه در 25°C تهیه شود.

یک حمام‌ها با دمای ثابت $25^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ برای تعیین نفوذ نمونه‌های بلوك نیاز است؛ یک ظرف محکم آب‌بندی شده که در حمام آب قرار می‌گیرد کافی خواهد بود. از حمام آب می‌توان به جای حمام‌ها استفاده کرد.


۶-۶ دماسنچ، کالیبره شده در دمای 25°C ، برای حمام آب یا هوا

۷-۶ آون، قادر به حفظ دمای $85^{\circ}\text{C} \pm 2$ برای ذوب کردن نمونه‌های پترولاتوم.

۸-۶ کاردک، مقاوم به خوردگی با انتهای چهارگوش و تیغه سخت با پهنای تقریبی ۳۲ mm و حداقل طول ۱۵۰ mm؛ برای آزمون‌ها با استفاده از مخروط‌های اندازه ۱/۲ و ۱/۴، بهتر است پهنای کاردک تقریباً ۱۳ mm باشد.

۶-۶ زمان سنج، با درجه بندی s_1

بعد بر حسب میلی متر
رواداری به جز موارد ذکر شده: $\pm 0,25\text{ mm}$



راهنمای:

شیر تخلیه	۶	آببندی	۱
مبدل	۷	دسته	۲
سرپوش	۸	دماستج	۳
کمریند لاستیکی شیردار	۹	مهره آببندی	۴
حلقه سرپیز (انتخابی)	۱۰	محل قرارگیری دماستج	۵

انتخابی، هم محور کننده با ظرف داخلی، برای استفاده با دستگاه مرکزگذار.


نمای صفحه سورخ دار (جزئیات X) - دایره ۱ (قطر ۳۳/۵): ۱۲ سوراخ

دایره ۲ (قطر ۳۳/۵): ۱۷ سوراخ

دایره ۳ (قطر ۳۳/۵): ۲۲ سوراخ

تمام سوراخها: قطر $< 6,53$ mm


شکل ۶- ضربهزن گریس با اندازه کامل



شكل ۷ - ضربهزن گریس با اندازه ۱/۲

۱۰-۶ ظروف آزمونه (برای پترولاتوم)، استوانه‌ای، دارای ته صاف، قطر 100 ± 5 mm و عمق ۶۵ mm یا بیشتر، از جنس فلز حداقل ضخامت ۱.۶ mm و در صورت لزوم مجهز به سرپوشی با اتصال مناسب نفوذناپذیر در برابر ورود آب (به زیربند ۱-۱۰-۳ مراجعه شود).


ظروفی از نوع «قوطی پماد» با کناره‌هایی تا حدودی انعطاف‌پذیر، نباید استفاده شوند چون انعطاف‌پذیری سبب خم شدن دیواره‌ها و کارکردن مختصر پترولاتوم در جابجایی می‌شود.



راهنمای:

ظرف گریس	۴	حلقه	۱
پایه	۵	سرپوش	۲
محفظه: درازا $17,5 \times 19,0$ - ظرفیت همراه با صفحه، طبق شکل: 4 ml	۶	شیر	۳

شکل ۸ - ضربه‌زن گریس با اندازه $1/4$



شکل ۹- برش دهنده گریس

۷ نمونه برداری

نمونه برداری را طبق استاندارد ISO 23572 انجام دهید، مگر این که در ویژگی‌های محصول، روش دیگری مشخص شده باشد.

نمونه‌ها را از نظر هر نوع غیریکنواختی مانند جداشدن روغن، تغییرات فاز یا آلودگی عمدی، بررسی کنید.
در صورت مشاهده هرگونه شرایط غیرعادی، از نمونه جدید استفاده کنید.
مقدار نمونه باید به قدر کافی زیاد باشد تا تعداد ظروف موردنیاز پر شوند.

۸ روش‌های اندازه‌گیری نفوذ مخروط در گریس روان‌کننده - روش‌های مخروط با اندازه کامل

۸-۱ روش اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارنکرده

۸-۱-۱ آماده‌سازی آزمونه

۸-۱-۱-۱ ظرف آزمون ضربه‌زن گریس (زیربند ۱-۳-۶) را با مقدار کافی نمونه (حداقل $0,5\text{ kg}$)، بیش از گنجایش ظرف پر کنید. اگر نفوذ بیش از ۲۰۰ واحد است، حداقل سه بار برداشت نمونه برای پرکردن ظرف لازم است.

۸-۱-۱-۲ مجموعه ضربه‌زن خالی گریس یا ظرف فلزی با ابعاد داخلی معادل آن، و مقدار مناسبی از آزمایه درون یک ظرف فلزی را به مدت کافی در حمام هوا (بند ۵-۶) با دمای 25°C قرار دهید تا دمای نمونه به 25°C ($25 \pm 0,5$) برسد.

۸-۱-۱-۳ از ظرف اصلی آزمون، آزمونه (ترجیحاً با یک بار برداشت) را به ظرف ضربه‌زن گریس یا ظرف فلزی با ابعاد داخلی معادل، انتقال دهید تا بیش از گنجایش آن از گریس پر شود (به قسمت زیر مراجعه شود). این انتقال را به گونه‌ای انجام دهید که حداقل کار، بر روی گریس انجام شود. به ظرف نمونه ضربه وارد کنید تا هوای محبوس شده از آن خارج شود، با حداقل دست‌کاری ممکن، با کاردک (زیربند ۸-۶) گریس را بفشارید تا ظرف آزمونه پر و حباب هوا خارج شود. با حرکت مایل تیغه کاردک با زوایه 45° در سرتاسر سطح آزمونه و ایجاد سطحی صاف، گریس اضافی موجود در سطح ظرف را بردارید. در طول اندازه‌گیری نفوذ نمونه کار نکرده، از هرگونه مسطح و صاف کردن اضافی سطح آزمونه بپرهیزید و اندازه‌گیری را به سرعت انجام دهید.

۸-۱-۱-۴ نفوذ گریس‌های نرم به قطر ظرف بستگی دارد. بنابراین گریس‌های کار نکرده با نفوذ بیش از ۲۶۵ واحد بهتر است در ظرفی با همان محدوده‌های قطر ظروف ضربه‌زن، آزمون شوند. ولی در مورد گریس‌های دارای نفوذ کمتر از ۲۶۵ واحد، اگر قطر ظرف ضربه‌زن بیشتر شود، مقدار نفوذ تغییر چندانی نمی‌کند.

قبل از شروع آزمون نفوذ، مطمئن شوید که دمای آزمونه گریس به دمای یکنواخت $(25 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ رسیده است.

۲-۱-۸ تمیز کردن مخروط و ملحقات متجرک

ابتدا بررسی شود که سوزن مخروط آسیب دیده نباشد. قبل از هر آزمون مخروط نفوذسنج را با دقیق استفاده از حلال فرار عاری از صمغ) تمیز کنید. در هنگام پاک کردن، بالای مخروط را محکم نگهدارید تا از کج شدن محور آن جلوگیری شود. همه گریس یا روغن موجود بر روی محور نفوذسنج را بردارید (استفاده از حلال فرار عاری از صمغ ارجحیت دارد)، چون سبب کشیده شدن آنها بر روی ملحقات محور می‌شوند. مخروط را نچرخانید چون این کار موجب اختلال در عملکرد رهاسازی آن می‌شود. مراقب باشید که سوزن مخروطی طی فرایند تمیز کردن صدمه نبیند.

یادآوری - برای مقادیر نفوذ تا ۴۰۰ واحد، می‌توان از مخروط انتخابی (شکل ۳) استفاده کرد.

۳-۱-۸ اندازه‌گیری نفوذ

۱-۳-۱-۸ ظرف آزمونه را ببروی میز نفوذسنج که کاملاً در وضعیت افقی تنظیم شده است، قرار دهید و مطمئن شوید که ظرف در جای خود قرار گرفته است. دستگاه نگهدارنده مخروط را در موقعیت صفر تنظیم کنید تا نوک مخروط درست در نقطه مشخص شده در زیربند ۲-۳-۱-۸ یا ۳-۳-۱-۸ با سطح آزمونه در تماس باشد. برای تنظیم دقیق دستگاه می‌توان از سایه نوک مخروط استفاده کرد.

برای گریس‌های با نفوذ بیش از ۴۰۰ واحد، نوک مخروط را در فاصله mm ۰,۳ از مرکز ظرف گریس قرار دهید. یک روش صحیح برای تنظیم ظرف آزمونه، استفاده از یک وسیله هم مرکزساز (به شکل ۱ مراجعه شود) است. محور مخروط را به سرعت رها کنید و بگذارید به مدت s (۱/۵ ± ۰,۵) سقوط کند و دوباره آن را در این وضعیت قرار دهید. عملکرد رهاسازی نباید روی محور اثر بگذارد. محور نمایش‌گر را به آرامی فشار دهید تا توسط محور مخروط متوقف شود و مقدار نفوذ را از مقیاس نمایش‌گر بخوانید.

۲-۳-۱-۸ اگر آزمونه دارای نفوذ بیش از ۲۰۰ واحد است، نوک مخروط را با دقیق در مرکز سطح گریس قرار دهید. این آزمونه فقط برای یک آزمون قابل استفاده است.

۳-۳-۱-۸ اگر آزمونه دارای نفوذ ۲۰۰ واحد یا کمتر است، سه آزمون را در همان ظرف محتوی نمونه به گونه‌ای انجام دهید که محل هر آزمون نسبت به دیگری تقریباً ۱۲۰° فاصله داشته باشد و نوک مخروط تقریباً بین مرکز ظرف و لبه آن قرار گیرد تا به دیواره ظرف آزمون برخورد نکند و در محلی انجام شود که در اثر آزمون قبلی، بهم خوردگی ایجاد نشده باشد.

۴-۳-۱-۸ سه اندازه‌گیری را بر روی یک آزمونه انجام دهید [یا در سه ظرف (به زیربند ۲-۳-۱-۸ مراجعه شود) یا در یک ظرف (به زیربند ۳-۱-۸ مراجعه شود)] و مقادیر به دست آمده را ثبت کنید.

۲-۸ روش اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارکرده

۱-۲-۸ آماده‌سازی آزمایه^۱

۱-۱-۲-۸ نمونه

ظرف آزمونه ضربه‌زن گریس (زیربند ۱-۳-۶) را با مقدار کافی از نمونه (حداقل $kg\ 0,5$)، بیش از گنجایش آن پر کنید.

۲-۱-۲-۸ کار بر روی گریس

مقدار کافی از نمونه آزمایشگاهی را به ظرف تمیز ضربه‌زن گریس (زیربند ۱-۳-۶) منتقل کنید تا بیش از گنجایش آن پر شود (تقریباً ارتفاع مرکز نمونه از سطح ظرف آزمونه $13\ mm$ بیشتر شود)، در این حین با استفاده از فشار کاردک، از ورود هوا جلوگیری کنید (زیربند ۶-۸). ظرف آزمونه را ضمن فشردن برای خروج هوای محبوس شده گه‌گاه به زمین بکوبد.

ضربه‌زن گریس را با پیستون بالاکشیده ملحق کنید، با شیر خروجی باز، پیستون را به سمت پایین فشار دهید. دماسنچ (زیربند ۶-۶) را از طریق شیر خروجی وارد کنید تا نوک آن در مرکز گریس قرار گیرد. مجموعه ضربه‌زن گریس را در حمام (زیربند ۶-۵) با دمای $25^{\circ}C$ قرار دهید تا دمای ضربه‌زن گریس و محتویات آن به $(25,0 \pm 0,5)^{\circ}C$ برسد.

سپس مجموعه ضربه‌زن گریس را از حمام خارج، آب اطراف را خشک کنید.

دماسنچ را بردارید و شیر خروجی را ببندید.

با استفاده از ضربه‌زن، 60 ضربه رفت و برگشتی کامل ($63\ mm$ تا $71,5\ mm$) به گریس وارد کنید. زمان لازم برای انجام این عمل تقریباً $1\ min$ است، پس از انجام کار پیستون را به وضعیت فوقانی آن برگردانید. شیر خروجی را باز کنید، سرپوش و پیستون را بردارید، و گریس اضافی چسبیده به پیستون را تا حد ممکن و سریع با کاردک بردارید و به ظرف آزمونه برگردانید.

چون مقدار نفوذ گریس کارکرده با گذشت زمان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند، آزمون را طبق زیربندهای ۲-۲-۸ و ۳-۲-۸ بدون تأخیر انجام دهید.

اگر می‌خواهید ظرف ضربه‌زن گریس را کاملاً در آب وارد کنید، دقت شود که سرپوش کاملاً غیرقابل نفوذ باشد تا از نفوذ آب به داخل آن جلوگیری شود.

1- Test sample

۲-۲-۸ آماده‌سازی آزمونه

۱-۲-۲-۸ نمونه کارکرده (زیربند ۲-۱-۲-۸) را طوری در ظرف آزمونه آماده کنید تا ساختار یکنواخت و تجدیدپذیر گریس به دست آید.

۲-۲-۸ ظرف آزمونه را روی میزکار یا زمین ضربه بزنید و گریس را با استفاده از کاردک (زیربند ۸-۶) به پایین بفشارید تا منافذ ایجادشده توسط پیستون و هرگونه حباب هوا از بین برود.

کوبیدن ظرف آزمونه باید به شدتی انجام شود که بدون پاشش نمونه، هوای محبوس از ظرف خارج شود. در انجام این مراحل بهم خوردگی گریس باید حداقل باشد، تا بر کارکرد ۶۰ ضربه انجامشده، اثر مشهودی نداشته باشد.

۳-۲-۸ با حرکت مایل تیغه کاردک با زاویه تقریباً 45° در سرتاسر سطح ظرف آزمونه و ایجاد سطحی صاف، گریس اضافی موجود در سطح ظرف را بردارید. گریس برداشته شده با کاردک را نگهدارید.

۴-۲-۸ به ویژه هنگام آزمون گریس‌های نرم، گریس برداشته شده با کاردک را به منظور پرکردن ظرف آزمونه، برای آزمون‌های بعدی نگهدارید. اطراف لبه ظرف آزمونه را تمیز کنید تا گریس خارج شده از ظرف آزمونه در اثر فشار مخروط نفوذسنج را قبل از آماده‌سازی نمونه برای آزمون بعدی، به ظرف آزمونه برگرداند.

۳-۲-۸ اندازه‌گیری نفوذ

۱-۳-۲-۸ نفوذ نمونه را طبق زیربندهای ۲-۱-۸ و ۱-۳-۱-۸ تعیین کنید.

۲-۳-۲-۸ بلافاصله دو آزمون متوالی دیگر بر روی همان آزمونه انجام دهید. ابتدا گریسی را که قبلاً طبق زیربند ۳-۲-۲-۸ به وسیله کاردک برداشته شده است را به ظرف برگردانید. سپس عملیات ذکر شده در زیربندهای ۲-۲-۸ تا ۲-۲-۳-۱ را تکرار کنید. سه مقدار به دست آمده را ثبت کنید.

۳-۸ روش اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارکرده به مدت طولانی

۱-۳-۸ آماده‌سازی دستگاه و آزمونه

۱-۱-۳-۸ دما

دماهی آزمایشگاه را در گستره دمایی 15°C تا 30°C نگهدارید. کنترل بیشتر دمای ضربه‌زن گریس ضروری نیست اما قبل از شروع آزمون، گریس باید به مدت کافی در آزمایشگاه قرار گیرد تا دمای آن در گستره دمایی 15°C تا 30°C قرار گیرد.

۲-۱-۳-۸ کار بر روی گریس

ظرف تمیز آزمونه ضربهزن گریس را طبق زیربند ۲-۱-۲-۸ پر و آنرا بر روی ضربهزن سوار کنید. گریس را در معرض تعداد ضربات رفت و برگشتی مشخص (برای مثال ۱۰۰۰۰) یا توافق شده قرار دهید. در طول کار، به منظور کمینه کردن نشت گریس به بیرون، سرپوش ضربهزن گریس را با دقت بیندید.

۲-۳-۸ اندازه‌گیری نفوذ

فوراً پس از تکمیل کار ضربهزنی، ظرف ضربهزن گریس را در حمام آب یا حمام هوا (زیربند ۶-۵) با دمای ثابت قرار دهید تا دمای آزمونه به مدت $1/5\text{ h}$ به $(25,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ برسد. ضربهزن را از حمام خارج و دوباره ضربه رفت و برگشتی دیگر (۷۱,۵ mm تا ۶۳ mm) به گریس وارد کنید. طبق شرح زیربندهای ۲-۲-۸ و ۳-۲-۸ آزمونه‌ها را آماده و نفوذ را اندازه‌گیری کنید.

۴-۸ روش اندازه‌گیری نفوذ بلوک

۱-۴-۸ آماده‌سازی آزمونه

۱-۱-۴-۸ مقدار کافی از نمونه گریس را بردارید، این نمونه باید به قدر کافی سفت باشد تا شکل خود را حفظ کند و بتوان از آن آزمایه شامل یک مکعب به ابعاد تقریبی ۵۰ mm را برش داد.

۲-۱-۴-۸ با استفاده از برش‌دهنده گریس (زیربند ۶-۴)، در دمای آزمایشگاه از نمونه آزمایشگاهی آزمایه‌ای به صورت مکعبی به ابعاد تقریبی ۵۰ mm برش دهید. آزمایه را به گونه‌ای نگهدارید که لبه تراشیده نشده^۱ برش‌دهنده به سمت آن باشد. لایه‌ای با ضخامت تقریبی ۱,۵ mm را از هر سه سطح مجاور به یک گوشه برش دهید، این قطعه می‌تواند برای شناسایی برش شود.

۳-۱-۴-۸ توجه شود که آزمونه‌های تازه برش‌شده برای آزمون نباید لمس شوند و رو به صفحه بشقاب قرار نگیرد.

۴-۱-۴-۸ برای رسیدن دمای نهایی آزمونه به $(25,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ، آنرا حداقل ۱ در حمام هوا با دمای ثابت 25°C ، نگهدارید (به پاراگراف آخر زیربند ۸-۱-۱-۴-۸ مراجعه شود).

1 - Unbevelled edge

۲-۴-۸ اندازه گیری نفوذ

آزمونه را درحالی که یک سطح آماده شده آن رو به بالا است بر روی میز نفوذستج که کاملاً در وضعیت افقی تنظیم شده است قرار دهید. آن را از گوشه های آن به پایین فشار دهید تا سطح آن ساکن شود و محکم بر روی میز قرار گیرد تا در طول آزمون تکان نخورد. مکانیسم را در وضعیت صفر قرار دهید و دستگاه را با دقت تنظیم کنید تا نوک مخروط درست در مرکز با سطح آزمونه در تماس باشد.

نفوذپذیری را طبق زیربندهای ۲-۱-۸ و ۳-۱-۸ تعیین کنید. سه آزمون را بر روی سطح در معرض آزمونه در فواصل حداقل ۶ mm از لبه انجام دهید. توجه کنید که این عمل تا حد امکان بدون برخورد با قسمت های لمس شده، حفره هوا یا دیگر نواقص واضح در سطح صورت گیرد. اگر نتیجه هر یک از این آزمون ها بیش از سه واحد با بقیه اختلاف داشته باشد، آزمون های بیشتری انجام دهید تا سه مقدار، با حداقل سه واحد اختلاف به دست آیند. میانگین این سه مقدار را برای سطح مورد آزمون به دست آورید.

۳-۴-۸ اندازه گیری های بیشتر

به منظور یکنواخت سازی مقدار نهایی (اثر جهت گیری الیاف در آزمون گریس های الیافی)، روش ذکر شده در زیربند ۲-۴-۸ را بر روی هر یک از سطوح آماده آزمونه تکرار و میانگین مقادیر به دست آمده را ثبت کنید. در مورد گریس هایی با ساختار نرم و غیر الیافی، در صورت توافق طرفین ذینفع، فقط یک سطح می تواند مورد آزمون قرار گیرد.

۹ روش های اندازه گیری نفوذ مخروط در گریس روان کننده - روش مخروط با اندازه ۱/۲ و ۱/۴

۱-۹ اصول کلی

این روش های آزمون برای گریس های دارای نفوذ ۱۷۵ واحد تا ۳۸۵ واحد کاربرد دارد و فقط وقتی که اندازه نمونه مانع به کار گیری آزمون کامل باشد به کار گرفته می شود.

مقادیر نفوذ واقعی با مقیاس کاهش یافته، قابل استفاده و گزارش نیستند و باید به مقادیر نفوذ با مقیاس کامل تبدیل شوند.

به علت دقت پایین روش مخروط با اندازه ۱/۴ (که در موقع ناکافی بودن مقدار گریس برای روش مخروط ۱/۲ به کار می رود)، استفاده از آن باید تا حدامکان محدود شود. مخروط با اندازه ۱/۴، برای تعیین تغییر نفوذ گریس ها بعد از آزمون های برش مکانیکی در یاتاقان ها یا در تجهیزات ویژه توصیه نمی شود.

۲-۹ روش اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارنکرده

۱-۲-۹ آماده‌سازی آزمونه

ظرف آزمونه ضربه‌زن گریس (زیربندهای ۳-۶ و ۶-۳) را با مقدار کافی نمونه، بیش از گنجایش ظرف پر کنید. اگر نفوذ به وسیله مخروط با اندازه ۱/۴ بیش از ۴۷ واحد یا به وسیله مخروط با اندازه ۱/۲ بیش از ۹۷ واحد است، حداقل سه بار برداشت نمونه برای پرکردن ظرف لازم است، چون فقط یک آزمون باید بر روی یک ظرف گریس انجام شود.

طبق زیربند ۲-۱-۱ عمل کنید.

۲-۲-۹ تمیزکردن مخروط و ملحقات متحرک

قبل از هر آزمون با دقت مخروط نفوذسنج (زیربند ۶-۲-۲ یا زیربند ۶-۲-۳) را، ترجیحاً با استفاده از حلال عاری از صمغ تمیز کنید. در هنگام پاک کردن، بالای مخروط را محکم نگهدارید تا از کج شدن محور آن جلوگیری شود. گریس یا روغن موجود بر روی محور نفوذسنج را پاک کنید (ترجیحاً با استفاده از حلال عاری از صمغ) چون سبب نفوذ آن به مجموعه‌ی که محور در آن قرار دارد، می‌شود. مخروط را نچرخانید چون این کار موجب اختلال در مکانیسم رهاسازی آن می‌شود.

۳-۲-۹ اندازه‌گیری نفوذ

۱-۳-۲-۹ اندازه‌گیری مقدماتی نفوذ را طبق شرح زیر با مخروطی در ناحیه مرکز سطح آزمونه انجام دهید. اگر مقدار تقریبی نفوذ از قبل معلوم است، این مرحله قابل حذف است.

۲-۳-۲-۹ اگر نفوذ تعیین شده توسط مخروط با اندازه ۱/۴ (زیربند ۳-۲-۶) بیش از ۴۷ واحد یا توسط مخروط با اندازه ۱/۲ (زیربند ۲-۲-۶) بیش از ۹۷ واحد باشد، مخروط را با دقت در مرکز ظرف قرار دهید. این آزمونه فقط برای یک آزمون قابل استفاده است.

۳-۲-۹ اگر نفوذ تعیین شده آزمونه توسط مخروط با اندازه ۱/۴، ۴۷ واحد یا کمتر و توسط مخروط با اندازه ۱/۲، ۹۷ واحد یا کمتر است، سه آزمون را در همان ظرف محتوی نمونه به گونه‌ای انجام دهید که محل هر آزمون نسبت به دیگری تقریباً 120° فاصله داشته باشد و نوک مخروط تقریباً بین مرکز ظرف و لبه آن قرار گیرد تا به جداره ظرف آزمون بخورد نکند و در محلی انجام شود که در اثر آزمون قبلی بهم خوردگی ایجاد نشده باشد.

۴-۳-۲-۹ زیربندهای ۱-۳-۱-۸ و ۱-۸-۴-۳ را ادامه دهید.

۳-۹ روش اندازه‌گیری نفوذ نمونه کارکرده

۱-۳-۹ آماده‌سازی آزمایه

۱-۱-۳-۹ نمونه

ظرف آزمونه ضربه‌زن گریس (زیربند ۲-۳-۶ یا ۳-۶) را با مقدار کافی از نمونه، بیش از گنجایش آن پر کنید.

۲-۱-۳-۹ کار بر روی گریس

طبق زیربند ۲-۱-۲ عمل کنید با این تفاوت که ارتفاع مرکز نمونه از سطح ظرف نمونه ۶ mm بیشتر باشد و از دماسنچ در ضربه‌زن گریس استفاده نشود.

۲-۳-۹ آماده‌سازی آزمونه

طبق زیربند ۲-۲-۸ عمل کنید.

۳-۳-۹ اندازه‌گیری نفوذ

۱-۳-۳-۹ نفوذ آزمونه را به سرعت طبق زیربندهای ۲-۲-۹ و ۲-۹-۱ تا ۳-۲-۹ تعیین کنید.

۲-۳-۳-۹ طبق زیربند ۱-۳-۱-۸ عمل کنید. به سرعت دو آزمون متوالی دیگر بر روی همان آزمونه انجام دهید. ابتدا آزمونه گریس را که قبلاً با کاردک (طبق زیربند ۳-۲-۲-۸) برداشته شده است به ظرف برگردانید. سپس عملیات ذکر شده در زیربندهای ۲-۸، ۲-۹، ۱-۳-۲-۹ تا ۳-۲-۹ و ۱-۸ را تکرار کنید. سه مقدار به دست آمده را ثبت کنید.

۱۰ روش اندازه‌گیری نفوذ مخروط در پترولاتوم

۱-۱۰ آماده سازی آزمونه

۱-۱۰ برای پترولاتومهای دارای نفوذ بیش از ۲۰۰ واحد، حدود ۱ kg و برای پترولاتومهای دارای نفوذ معادل یا کمتر از ۲۰۰ واحد، تقریباً ۷۰۰ نمونه آزمایشگاهی را بردارید.

۲-۱-۱۰ اگر نفوذ پترولاتوم بیش از ۲۰۰ واحد است، سه آزمونه جداگانه آماده کنید. اگر دارای نفوذ معادل یا کمتر از ۲۰۰ واحد است، یک آزمونه طبق زیربند ۱-۱۰ آماده کنید.

۳-۱-۱۰ آزمایه را در آون (زیربند ۶-۷) با دمای $(85\pm 2)^\circ\text{C}$ ذوب کنید. ظروف آزمونهای مورد نیاز (زیربند ۶-۱۰) را هم زمان با آزمایه در آون قرار دهید تا دمای آنها به 85°C برسد. وقتی آزمایه ذوب شده است و دمای آن به حدود 30°C در محدوده آن دما رسید، آزمایه و ظروف گرم شده آزمونه را بردارید و ظروف مورد نیاز را تا 6 mm لبه آنها پر کنید.

اجازه دهید ظروف پرشده به مدت 16 h تا 18 h در موقعیتی عاری از جریان هوا و در دمای کنترل شده $(25.0\pm 0.5)^\circ\text{C}$ قرار گیرند. سپس ظروف آزمونه پرشده را در حمام آب (زیربند ۵-۶) برای 2 h قرار دهید تا دما قبل از آزمون به $(25.0\pm 0.5)^\circ\text{C}$ برسد. سطح آزمونهای را برش ندهید یا بر آنها کار وارد نکنید. ظروف پرشده آزمونه را از حمام بردارید و با کمینه تأخیر، اندازه‌گیری را انجام دهید.

۴-۱-۱۰ برخی پترولاتومهای آمیخته^۱ تحت تأثیر آب قرار می‌گیرند. بهتر است آزمونه پترولاتوم با یک سربوش غیرقابل نفوذ نظیر آن‌چه برای گریس‌ها به کار رفت (به زیربند ۸ مراجعه شود) پوشانده شود. پترولاتوم غیرآمیخته تحت تأثیر آب قرار نمی‌گیرند و لازم نیست پوشانده شوند.

۵-۱-۱۰ برخی پترولاتوم‌ها، شامل موسمهایی با نقطه ذوب بالاتری هستند که برای ریزش ممکن است به دماهای بالاتری نیاز باشد. در این حالت، داده‌های دقت ارائه شده در جدول ۴ ممکن است برای این نتایج کاربرد نداشته باشند.

۶-۱-۱۰ اگر دمای آزمایشگاه 20°C یا بیشتر با دمای 25°C تفاوت داشته باشد، فوراً قبل از آزمون آزمونه، دمای مخروط را با غوطه‌ورسازی آن در حمام آب (زیربند ۶-۵) در دمای $(25.0\pm 0.5)^\circ\text{C}$ تنظیم کنید و سپس آنرا با یک دستمال یا پارچه بدون پرز خشک کنید. اگر دمای آزمایشگاه به طور قابل ملاحظه‌ای از دمای 25°C اختلاف داشته باشد، تنظیم دمای مخروط ممکن است لازم باشد.

۲-۱۰ اندازه‌گیری نفوذ

طبق زیربندهای ۲-۱-۸ و ۳-۱-۸ عمل کنید.

برخی پترولاتومهای سفت‌تر تمایل به تشکیل تورفتگی محسوسی در مرکز جامدشدن دارند. این آزمونهای نباید در محل تورفتگی آزمون شوند چون در مقادیر به دست آمده خطایجاد می‌شود.

۱۱ محاسبه

۱-۱۱ محاسبه نفوذ مخروط با اندازه کامل

میانگین مقادیر ثبت شده در آزمون را محاسبه کنید.

۲-۱۱ تبدیل نفوذ مخروطهای اندازه ۱/۲ و ۱/۴ به نفوذ اندازه کامل

۱-۲-۱۱ اصول کلی

مقادیر نفوذ به دست آمده از مخروط با اندازه‌های ۱/۲ و ۱/۴ باید با استفاده از معادلات ذکر شده در زیربندهای ۱-۱۱ ۲-۲-۳ یا ۱-۱۱ ۲-۲-۳ به نفوذ مخروط با اندازه کامل طبق بند ۸ تبدیل شوند:

۲-۲-۱۱ مخروط با اندازه ۱/۴

نفوذپذیری، P ، حاصل از مخروط با اندازه کامل را، می‌توان با تقریب طبق معادله (۱) اندازه‌گیری کرد:

$$P = 3,75 p + 24 \quad (1)$$

که در آن:

p نفوذ مخروط حاصل از مخروط با اندازه ۱/۴ است.

۲-۲-۱۱ مخروط با اندازه ۱/۲

نفوذ، P ، حاصل از مخروط با اندازه کامل را، می‌توان با تقریب طبق معادله (۲) اندازه‌گیری کرد:

$$P = 2p + 5 \quad (2)$$

۱۲ بیان نتایج

نتایج را با تقریب $1\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$ گرد کنید.

۱۳ دقต

۱-۱۳ اصول کلی

دقت حاصل از این روش که با استفاده از محاسبه آماری طبق استاندارد ISO 4259:2006 نتایج آزمون بین آزمایشگاهی تعیین شده است، در زیربندهای ۲-۱۳ و ۳-۱۳ ارائه شده‌اند.

۲-۱۳ تکرارپذیری

اختلاف بین دو نتیجه مستقل به دست آمده در عملیات معمول و صحیح روش آزمون یکسان، برای ماده آزمونی یکسان در نظر گرفته شده، در یک گستره زمانی کوتاه، تحت شرایط آزمون یکسان، که انتظار می‌رود به دلیل متغیرهای تصادفی فقط در 5% موارد با مقدار داده شده در جدول ۲ تا ۴ مطابقت نداشته باشد.

۳-۱۳ تجدیدنظری

اختلاف بین دو نتیجه مستقل به دست آمده در عملیات معمول و صحیح روش آزمون یکسان، برای ماده آزمونی یکسان در نظر گرفته شده، تحت شرایط آزمون متفاوت، که انتظار می‌رود به دلیل متغیرهای تصادفی فقط در ۵٪ موقوع، با مقدار داده شده در جدول ۲ تا ۴ مطابقت نداشته باشد.

جدول ۲- دقت- گریس روان‌کننده- مخروط با اندازه کامل

تجددیدپذیری	تکرارپذیری	گستره نفوذ	گریس
۱۹	۸	۴۷۵ تا ۸۵	کارنکرده
۲۰	۷	۴۷۵ تا ۱۳۰	کارکرده
۲۷الف	۱۵	۴۷۵ تا ۱۳۰	کارکرده طولانی
۱۱	۷	زیر ۸۵	گریس بلوك

الف تعیین شده برای ۱۰۰۰۰ دور ضربه و برای دمای محیط بین 15°C و 30°C یادآوری- ابعاد بر حسب واحد mm .۰,۱

جدول ۳- دقت- گریس روان‌کننده- مخروط با اندازه $1/2$ و $1/4$

تجددیدپذیری	تکرارپذیری	اندازه مخروط	نفوذ
۱۳	۵	$1/2$	کارنکرده
۱۰	۳	$1/2$	کارکرده
۱۰	۳	$1/4$	کارنکرده
۷	۳	$1/4$	کارکرده

یادآوری- ابعاد بر حسب واحد mm .۰,۱

جدول ۴- دقت- پترولاتوم

$r = 2 + 0,05 P$	تکرارپذیری
$R = 9 + 0,12 P$	تجددیدپذیری
یادآوری- P نفوذ بر حسب mm .۰,۱ است.	

۱۴ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداقل شامل آگاهی‌های زیر باشد:

۱-۱۴ ذکر شماره این استاندارد ملی، به همراه روش مورد استفاده (طبق بند ۷، ۸ یا ۹)، روش به کار رفته (نمونه کارنکرده، نمونه کارکرده، نمونه طولانی، نمونه بلوک) و مخروط مورد استفاده (اندازه کامل، مخروط انتخابی، اندازه ۱/۲ یا ۱/۴)؛

۲-۱۴ نوع و مشخصات کامل فرآورده مورد آزمون؛

۳-۱۴ نتایج آزمون (به بند ۱۲ مراجعه شود)؛

۴-۱۴ هرگونه انحراف از روش مشخص شده با تواافق یا به صورت دیگر؛

۵-۱۴ تاریخ انجام آزمون.

پیوست الف

(آگاهی‌دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع

- در بند ۵ این استاندارد، جدول ۱ - طبقه‌بندی NLGI گریس‌های روان‌کننده اضافه شده است.
- جدول ۱، جدول ۲ و جدول ۳ در استاندارد منبع به ترتیب به جدول ۲، جدول ۳ و جدول ۴ در این استاندارد تغییر یافته‌اند.

کتاب نامه

- [1] ISO 1998-2:1998, Petroleum industry- Terminology- Part 2: Properties and tests

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱۳: سال ۱۳۸۲، صنعت نفت - اصطلاحات- خواص و آزمون ها، با استفاده از استاندارد ISO 1998-2: 2002 تدوین شده است.

- [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۳۱: سال ۱۳۸۶، فراورده های نفتی - تعیین و کاربرد داده های دقیق - روش آزمون

- [3] ISO 6743-99, Lubricants, industrial oils and related products (class L)- Classification - Part 99: General

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۱، روان کننده ها - روغن های صنعتی و فرآورده های مربوط (طبقه L) - طبقه بندی کلی، با استفاده از استاندارد ISO 6743-99: 2002 تدوین شده است.

- [4] ISO 12924, Lubricants, industrial oils and related products (Class L)- Family X (Greases)- Specification